TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 023/2019/CPP/ALE/RO

Processo Administrativo nº 0013160/2019-76

Em atendimento ao disposto no inciso IV do Art. 7º do Decreto Federal nº 3.555/2000 e inciso VI do art. 8º do Decreto Federal nº 5.450/2005 **HOMOLOGO** o procedimento da licitação supracitada que tem por finalidade a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras das marcas Kyocera (modelo 6035), HP (modelo Pro400 e P2055) e Plotter HP, com a devida substituição de componentes eletrônicos e peças defeituosas, caso necessário**, a pedido da **Superintendência de Tecnologia da Informação**, em que se sagrou vencedora do certame a empresa **F3 COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **84.620.889/0001-08**, por estar em conformidade com as normas legais, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/2005 e Lei nº 8.666/93, a saber:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EQUIP.	UND	QUANT.	VLR-UNIT	VLR-TRIMES	VLR-ANUAL
1	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA KYOCERA MODELO 6035**	35	SERV. TRIMES.	4	112,00	3.920,00	15.680,00
2	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA Impressora HP modelo Pro400**	67	SERV. TRIMES	4	112,00	7.504,00	30.016,00
3	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA Impressora HP modelo P2055**	12	SERV. TRIMES	4	112,00	1.344,00	5.376,00
4	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA Impressora Plotter HP**	1	SERV. ANUAL	1			250,00
						Sub-total (manutenção preventiva) =>	**51.322,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**EQUIP.**	**UND**	**QUANT.**	**MARCA/REF**	**VLR-UNIT**	**VLR-TOTAL**
5	**MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA KYOCERA MODELO 6035 (POR MÁQUINA)**	35	SERV.	45		120,00	5.400,00
5.1	PLACA DE ALIMENTAÇÃO (FONTE) ORIGINAL- INSTALADA		PEÇA	9	KYOCERA	1.633,00	14.697,00
5.2	MÓDULO FUSOR COMPLETO FK-5152- INSTALADA		PEÇA	9	KYOCERA	1.760,00	15.840,00
5.3	KIT CILINDRO 4 CORES FK – 5157- INSTALADA		PEÇA	9	KYOCERA	5.460,00	49.140,00
5.4	KIT DE ROLETES- INSTALADA		PEÇA	9	KYOCERA	694,00	6.246,00
5.5	MOTOR DE LIMPEZA DO LASER- INSTALADA		PEÇA	9	KYOCERA	2.890,00	26.010,00
						Sub-total =>	**117.333,00**
6	**MANUTENÇÃO CORRETIVA de 67 máquinas de Impressora HP modelo Pro400 e P2055 - (POR MÁQUINA)**	67	SERV.	70		111,00	7.770,00
6.1	PLACA DE ALIMENTAÇÃO (FONTE) ORIGINAL INSTALADA		PEÇA	10	HP	612,00	6.120,00
6.2	MÓDULO FUSOR COMPLETO INSTALADA		PEÇA	10	HP	521,00	5.210,00
6.3	KIT FUSOR (PELÍCULA FUSOR E GRAXA) INSTALADA		PEÇA	10	HP	379,00	3.790,00
6.4	KIT DE ROLETES DE SEPARAÇÃO INSTALADA		PEÇA	10	HP	173,00	1.730,00
6.5	SOLENOIDE INSTALADA		PEÇA	10	HP	25,00	250,00
6.6	PICKUP ROLLER INSTALADA		PEÇA	10	HP	43,00	430,00
6.7	CABO FLEX DO PAINEL DE LCD INSTALADA		PEÇA	10	HP	76,00	760,00
						Sub-total =>	**26.060,00**
7	**MANUTENÇÃO CORRETIVA de 12 máquinas de Impressora HP modelo P2055 -(POR MÁQUINA)**	12	SERV	14		110,00	1.540,00
7.1.	PLACA DE ALIMENTAÇÃO (FONTE) ORIGINAL INSTALADA		PEÇA	2	HP	625,00	1.250,00
7.2	MÓDULO FUSOR COMPLETO INSTALADA		PEÇA	2	HP	591,00	1.182,00
7.1.	KIT FUSOR (PELÍCULA FUSOR E GRAXA) INSTALADA		PEÇA	2	HP	396,00	792,00
7.3	KIT DE ROLETES DE SEPARAÇÃO INSTALADA		PEÇA	2	HP	173,00	346,00
7.1.	SOLENOIDE INSTALADA		PEÇA	2	HP	25,00	50,00

7.4	PICKUP ROLLER INSTALADA		PEÇA	2	HP	43,00	86,00
7.1.	CABO FLEX DO PAINEL DE LCD INSTALADA		PEÇA	2	HP	111,00	222,00
						Sub-total =>	**5.468,00**
8	**MANUTENÇÃO CORRETIVA de 01 máquina de Impressora Plotter HP - (POR MAQUINA)**	**1**	**SERV**	**1**		250,00	250,00
8.1	KIT DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO INSTALADA		PEÇA	1	HP	1.947,00	1.947,00
						Sub-total =>	**2.197,00**
						Valor global (Manutenção preventiva, corretiva e peças)**=>**	**202.380,00**

Porto Velho/RO, 19 de fevereiro de 2020.

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral ALE/RO